

名古屋港水族館北館の搬出入口閉塞部の対策工事の完了について

拝啓 時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、名古屋港の発展に格別のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。

名古屋港水族館北館の2階及び3階の床(建設当時の搬出入口閉塞部)に生じたひび割れについて、詳細調査に基づき来館者の安全を確保するため、平成 29年 11月 17日(金)より一部観覧動線を規制し対策工事を進めてまいりました。

平成30年2月5日(月)に対策工事が完了しましたのでご報告いたします。

名古屋港水族館に対しまして、今後も変わらぬご理解とご協力を賜りますよう、 よろしくお願い申し上げます。

【お問合せ先】

名古屋港管理組合建設部工事課施設工事担当 担当 家田、榊原

TEL 052-654-7937