

平成30年7月6日



本組合所有施設におけるコンクリートブロック塀の 点検結果及び対応について

拝啓 時下ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は、名古屋港の発展に格別のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。
本組合が所有する施設のコンクリートブロック塀について、箇所数及び状態を確認いたしました。その結果は、下記のとおりです。

記

- | | | |
|----------|---|------|
| 1. 対象施設 | 建築基準法が適用される建物及びその付属物に係るコンクリートブロック塀 | |
| 2. 施設数 | 10施設 | |
| 3. 点検方法 | 「建築物の既設の塀の安全点検について」(国住指第1130号)に基づき、本組合技術職員により塀の高さ、厚さ、控え壁の有無、基礎の有無、塀の傾き・ひび割れを確認 | |
| 4. 点検結果 | (1) コンクリートブロック塀のある施設 | 10施設 |
| | (2) (1)のうち不適合となったもの | 8施設 |
| | (3) (2)のうち道路境界にある施設 | 1施設 |
| 5. 今後の対応 | 道路境界にあり不適合となった1施設については、今後速やかに撤去します。また、残りの7施設については、今後、対応の検討を進めていきます。
なお、不適合となった施設については、施設利用者、地域住民に対し、注意表示による注意喚起を行っております。 | |

○添付資料(別紙 コンクリートブロック塀のある施設一覧)

【お問合せ先】
名古屋港管理組合
建設部工事課 家田、小宅
TEL 052-654-7938
港営部港営課 米津、井戸田
TEL 052-654-7872

○コンクリートブロック塀のある施設一覧

No.	通し番号	施設名	所在地	点検項目					位置
				高さ超過	厚さ不足	控え壁なし又は 間隔超過	基礎なし	塀の傾きあり又は ひび割れあり	
1	1	駐車場	名古屋市港区千鳥二丁目	—	—	○	○	○	道路境界
2	2	旧施設事務所	名古屋市港区築地町	—	—	—	—	○	敷地内
3	3	大手ふ頭1号上屋	名古屋市港区築地町	—	—	○	—	○	敷地内
4	4	大江ふ頭1号上屋	名古屋市港区大江町	—	—	○	—	○	敷地内
5	5	稲永ふ頭南1号上屋	名古屋市港区潮凧町	—	—	○	—	—	敷地内
	6	稲永ふ頭南1号上屋	名古屋市港区潮凧町	—	—	○	—	—	敷地内
6	7	稲永ふ頭南2号上屋	名古屋市港区潮凧町	—	—	○	—	○	敷地内
7	8	稲永ふ頭南3号上屋	名古屋市港区潮凧町	—	—	—	—	—	敷地内
8	9	稲永ふ頭南4号上屋	名古屋市港区潮凧町	—	—	○	—	—	敷地内
9	10	稲永ふ頭南5号上屋	名古屋市港区潮凧町	—	—	—	—	—	敷地内
10	11	金城ふ頭B号上屋	名古屋市港区金城ふ頭一丁目	—	—	○	—	○	敷地内
施設数	10施設11箇所			0施設	0施設	7施設	1施設	6施設	
				0箇所	0箇所	8箇所	1箇所	6箇所	

○コンクリートブロック塀が道路境界に設置されている施設一覧(再掲)

No.	通し番号	施設名	所在地	点検項目					備考
				高さ超過	厚さ不足	控え壁なし又は 間隔超過	基礎なし	塀の傾きあり又は ひび割れあり	
1	1	駐車場	名古屋市港区千鳥二丁目	—	—	○	○	○	7/5~7/7 撤去予定
施設数	1施設1箇所			なし	なし	1施設	1施設	1施設	
						1箇所	1箇所	1箇所	