

1 PLAN(目的・概要)

その他経常業務

政策名	安全	責任者	建設部 施設工事担当課長
施策名	港の安全性・信頼性の向上	連絡先	052-654-7937
事務事業名	アスベスト施設の点検	連携課	管理課、会計課
目的	対象(誰・何を)	事業期間	平成17年度～継続
	意図(どうい う状態にしたいか)		
概要	本組合の所管する施設の内アスベストの使用された2施設(施設事務所、旧浚渫事務所共同油倉庫)について、実施された定期点検報告を取りまとめます。	根拠法令等	労働安全衛生法 石綿障害予防規則
活動内容	本組合の所管する施設の内アスベストの使用された1施設について、年1回のアスベスト粉塵調査及び年4回の目視点検を行い、定期点検報告を取りまとめます。	実施義務	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		関連シート	

2 DO(実施)

コスト	単位	27年度	28年度	29年度	平均	備考(費用の増減理由等)
事業費	千円	132	132	97	120	平成30年1月をもって旧浚渫事務所共同油倉庫の使用を停止し、立入禁止としたため対象外となり、アスベストの粉塵調査が旧施設事務所の1件のみとなったため。
人件費	千円	1,249	1,254	1,287	1,263	
合計	千円	1,381	1,386	1,384	1,383	

3 CHECK(検証)

指標名		27年度	28年度	29年度	中間目標	30	指標の説明・目標値の考え方	外部要因
アスベスト測定対象施設の点検(件)	目標	2	2	1		-	対象施設は、旧施設事務所1件です。	
	実績	2	2	1		-		
(単年度管理型)	事業進捗状況(29年度)			目標値を上回る 目標値をやや下回る	目標値どおり	目標値を下回る		
アスベスト測定対象施設の確認率(件)	目標	100	100	100		-		
	実績	100	100	100		-		
(単年度管理型)	事業進捗状況(29年度)			目標値を上回る 目標値をやや下回る	目標値どおり	目標値を下回る		
目標の達成度に対する評価(外部要因等を踏まえた)	目標どおり、アスベストの粉塵状況の状態監視を行いました。							
必要性・有効性・効率性の検証	評価	評価に関する説明						
必要性	本組合が関与し、どうしてもやらなければならない事業か?	○						
	事業規模や対象範囲は利用者ニーズや社会環境にあっているか?	○						
有効性	事務事業は、施策達成に貢献するか?	○						
	期待どおりの成果が得られているか?	○						
効率性	最小のコストとなっているか?	○						

4 ACTION(取組)

課題	30年度以降の取組
現況の粉塵調査・目視点検において、状態の劣化は認められておりませんが、継続的な監視が必要です。	継続して点検を行っていきます。